


PIEZA DE ENGANCHE DE TENSOR BOMBILLA DELANTERA

(Por Mugaldean)

Hola compañeros, os explico primero el problema, como sabréis el alambre que sujeta la bombilla h4 en un lado se agarra con un saliente del mismo foco(de donde se suelta) y por el otro lado(el derecho visto de frente) se apoya o algo así o engancha en una piecita de color gris atornillada al foco, pues esa pieza yo la tengo rota, he llamado a Honda y me dicen que no existe ,que va con el foco, y como comprenderéis no voy a comprar un foco por eso, por eso paso a detallaros la solución que le he dado.

He desmontado el tablero de relojes y la cúpula para tener mas espacio, y he hecho una piecita con un trocito de chapa, la cosa funciona, no ejerce tanta presión el alambre sobre la lámpara, pero la sujeta bien, el inútil del concesionario (que no quiero ni nombrar, ni siquiera me invitó a que fuera para que el mecánico pudiera hacer un apaño como he hecho yo, en fin... quería que le pidiese uno por 400 y pico euros (foco completo porque según el, no existe la pieza) yo me imagino que la pieza existe al ir atornillada, digo yo. Os dejo una foto por si a alguien más le ocurre para que sepa que se puede solucionar con un poco de paciencia e imaginación:



Un saludo y gracias por vuestras aportaciones.